

znak: A2P-2611-11/12

Warszawa, 01 czerwca 2012 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SIWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach Wojewódzkich NFZ”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23.05.2012 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE NR 1

W załączniku nr 2 do specyfikacji Tabela 3 Zamawiający wyspecyfikował ilości urządzeń Ironport, które powinny zostać objęte serwisem. Czy należy rozumieć że wszystkie urządzenia te są urządzeniami określanymi przez Cisco jako produkcyjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby urządzenia były objęte wsparciem takim jak dotychczasowe, tj. urządzenia z załącznika nr 2, tabela 3, pozycje 2 i 3: połowa urządzeń to urządzenia produkcyjne, a połowa urządzenia zapasowe (spare), natomiast wszystkie urządzenia z pozycji 1 i 4 są produkcyjne.

PYTANIE NR 2

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 1 Lp 16 Zamawiający podał, że wymaga serwisu MDS9506. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są informacje w jakie karty wyposażone jest urządzenie. Prosimy o podanie kart wchodzących w skład wspomnianego urządzenia.

Odpowiedź:

Urządzenie 1:

Mod	Ports	Module-Type	Model	Status
1	22	4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Modul	DS-X9304-18K9	ok
2	24	1/2/4/8 Gbps FC Module	DS-X9224-96K9	ok
3	24	1/2/4/8 Gbps FC Module	DS-X9224-96K9	ok
4	24	1/2/4 Gbps FC Module	DS-X9124	ok
5	0	Supervisor/Fabric-2	DS-X9530-SF2AK9	active *
6	0	Supervisor/Fabric-2	DS-X9530-SF2AK9	ha-standby

Urządzenie 2:

Mod	Ports	Module-Type	Model	Status
1	24	1/2/4 Gbps FC Module	DS-X9124	ok
2	24	1/2/4 Gbps FC Module	DS-X9124	ok
3	24	1/2/4 Gbps FC Module	DS-X9124	ok
4	22	4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Modul	DS-X9304-18K9	ok
5	0	Supervisor/Fabric-2	DS-X9530-SF2-K9	active *
6	0	Supervisor/Fabric-2	DS-X9530-SF2-K9	ha-standby

PYTANIE NR 3

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 1 Lp 17 Zamawiający podał że wymaga serwisu NAC3310. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są dokładne sygnatury posiadanego rozwiązania (PartNo). Prosimy o podanie tych sygnatur.

Odpowiedź:

Inne oznaczenia tych urządzeń to NACMGR-3FB-K9.

PYTANIE NR 4

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 1 Lp 1 Zamawiający podał urządzenie o sygnaturze Cisco7206VXRG1/VPNK9 czy jest to równoważne z sygnaturą 7206VXRG1/2+VPNK9.

Odpowiedź:

Nie, podane oznaczenie jest prawidłowe i jednoznaczne.

PYTANIE NR 5

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 1 Lp 35 Zamawiający podał urządzenie o sygnaturze XR-12000/4 + 12000/4 -AC. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są dokładniejsze informacje co Zamawiający rozumie przez + 12000/4-AC. Prosimy o podanie dokładniejszego opisu urządzenia.

Odpowiedź:

W tabeli 1 pozycja 35 oraz w tabeli 2 pozycja 131 znajduje się w sumie 5 sztuk routerów Cisco XR12404 z PRP-2.

PYTANIE NR 6

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 1 Lp 7 Zamawiający podał licencje o sygnaturach ASA-AIP-20-INC-K9. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są dokładniejsze informacje do którego urządzenia należy to przypisać. (Lp. z tabeli)

Odpowiedź:

Urządzenia te są zainstalowane jako moduły IPS w urządzeniach Cisco ASA, pozycje 5 i 6 w tabeli 1.

PYTANIE NR 7

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 61 W przypadku urządzenia PIX 515 możliwe jest obecnie tylko przedłużenie aktywnego pakietu serwisowego. Czy Zamawiający posiada taki serwis czy też Wykonawca musi zapewnić urządzenie zastępcze. Jeżeli tak to prosimy o podanie wersji oprogramowania która jest obecnie używana.

Odpowiedź:

Urządzenia te posiadają oprogramowanie w wersji 8.0(3).

PYTANIE NR 8

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 54, 56, 57, 58. Zamawiający podał że wymaga serwisu NAC3310 oraz NAC3315. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są dokładne sygnatury posiadanego rozwiązania (PartNo.). Prosimy o podanie tych sygnatur.

Odpowiedź:

Inne oznaczenia tych urządzeń to:

- dla pozycji 54: NACMGR-3-K9
- dla pozycji 56: NAC3310-500FB-K9 2 szt. i NACMGR-3FB-K9 2 szt.
- dla pozycji 57: NAC3310-GUEST-K9
- dla pozycji 58: NACMGR-LTEFB-K9

PYTANIE NR 9

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 2 Zamawiający podał urządzenie o sygnaturze Cisco7206VXRG2/VSAVPNK9 czy jest to równoważne z sygnaturą 7206VXRG2/2+VPNK9.

Odpowiedź:

Nie, podane oznaczenie jest poprawne i zgodnie z danymi producenta oznacza zestaw (bundle) składający się z routera 7206VXR, NPE-G2 oraz VPN Services Adapter (VSA).

PYTANIE NR 10

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 13, 14, 15, 16 Zamawiający podał licencje o sygnaturach ASA-AIP-x0-INC-K9. Dla wycenienia kosztów tego serwisu niezbędne są dokładniejsze informacje do którego urządzenia należy to przypisać. (Lp. z tabeli)

Odpowiedź:

Urządzenia te są zainstalowane jako moduły IPS w urządzeniach Cisco ASA:

- dla pozycji 13: zainstalowane w urządzeniu z pozycji 5
- dla pozycji 14: zainstalowane w urządzeniach z pozycji 8
- dla pozycji 15: zainstalowane w urządzeniu z pozycji 9
- dla pozycji 16: zainstalowane w urządzeniach z pozycji 10

PYTANIE NR 11

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 17, 18 Zamawiający podał urządzenia ASA-SSM-20 i 40 prosimy o dokładne określenie o jaki moduł SSM chodzi.

Odpowiedź:

Inne oznaczenia tych urządzeń to odpowiednio AIP-SSM-20 i AIP-SSM-40.

PYTANIE NR 12

W SIWZ Zał nr 2 do specyfikacji Tabela 2 Lp 3, 47 Zamawiający podał urządzenia oraz oprogramowanie na które nie można już wykupić serwisu. Pytanie czy zamawiający dopuszcza użycie serwerów innego producenta i nowszego oprogramowania w przypadku awarii któregoś z podanych urządzeń.

Odpowiedź:


Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający dopuszcza możliwość wymiany uszkodzonego sprzętu na urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.

PYTANIE NR 13

Część urządzeń w specyfikacji są to urządzenia których produkcję już zakończono i nie można wykupić na nie serwisu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o podobnej konfiguracji jako urządzeń zastępczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający dopuszcza możliwość wymiany uszkodzonego sprzętu na urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.


Zbigniew John
Zastępca Przewodniczącego Komisji